

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuimanzana Aldea El Tablón Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0410-41	FECHA:	15/01/2025



Foto1: Pintura del Establecimiento exterior deteriorado



Foto 2: Pintura del Establecimiento interior deteriorado



Foto 3: Muro Perimetral no terminado



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico en mal estado



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico sin funcionar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	  Firma y sello del Director Centro Educativo
--	--