

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Demetria Linares	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 calle 2-03 Zona 1 Barrio El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0422-42	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Piso en mal estado, deteriorado y picado



foto 2: Pisos del pasillo del lado derecho se encuentran en mal estado



Foto3: Pisos del pasillo del lado izquierdo se encuentran deteriorados y en mal estado.



Foto 4: Puertas de aulas que deberán de ser cortadas, lijadas y de nuevo pintadas.



Foto 5: Puertas de aulas que deberán de ser cortadas, lijadas y de nuevo pintadas.



Foto 6: Puertas de aulas que deberán de ser cortadas, lijadas y de nuevo pintadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar Sololá


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Demetria Linares