

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Solola	MUNICIPIO:	Solola
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío, La Fe Aldea Pujujil II.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-2533-42	FECHA:	17 de enero de 2025



Foto1: Colocacion de lamina y estructuracion de techo del lugar civico de la escuela.



Foto 2: Colocacion de lamina y estructuracion de techo del lugar civico de la escuela.


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---