

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San José Chacayá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Caserio Villa Linda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Villa Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-02-0001-41	FECHA:	17 de enero de 2025

PISO



Foto1: Piso Rajado

CUNETETA DE CONCRETO



Foto 2: Cuneta en mal estado

RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 3: Red de drenaje y sistema de agua en mal estado

MUROS PERIMETRALES



Foto 4: Paredes de muros con espacio

LOSA DE PATIO



Foto 5: Complementación de losa de patio

AREA DE COCINA



Foto 6: Pila rajada, paredes húmedas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Ana María Leizaola

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Celso Cuxulic Yaxand



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San José Chacayá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Caserio Villa Linda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Villa Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-02-0001-41	FECHA:	17 de enero 2025

MURO DE CONTENCIÓN



Foto 1: Muro de contención en mal estado

PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 2: Pinturas en mal estado

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana María Lejá Tulz
Ana María Lejá Tulz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Celso Cuxulic Yaxón
Celso Cuxulic Yaxón

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

