



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Solá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Nuevo Progreso, Cantón Pahaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0006-43	FECHA:	17/01/2025



FOTO 1 Cubierta de lámina: Sustrucción cubierta de lámina, quebradas y oxidadas.




Foto 2: Estructura de techo: Sustrucción de estructura de madera por estructura metálica.




Foto 3: Puerta: Sustrucción de puerta de madera por puerta de metal.



Foto 4: Ventana: Sustrucción de ventana de madera por ventana de PVC con vidrio.



Foto 5: Piso: Sustrucción de piso de cemento por piso cerámico.



Foto 6: Canales y bajadas de agua: Implementación de canales y tubería de PVC para bajadas de aguas pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Nuevo Progreso, Cantón Pahaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0006-43	FECHA:	17/01/2025



FOTO 7 Reparación de red de drenajes y red de agua potable.




Foto 8: Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---