

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. Anexa a EORM. Chuiualaj Quiajquix	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuiualaj Quiajquix, Cantón Chuchexic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0010-42	FECHA:	17 de enero de 2025



Foto 1: Puertas: Sustitución de chapa descompuesta.



Foto 2: ventanas: sustitución de ventanas quebradas



Foto 3: Piso: colocación de piso cerámico en un aula con base de cemento



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial: Sustitución de las existentes deterioradas e instaladas desde hace 27 años



Foto 5: Sustitución de portón para la entrada de las aulas.



Foto 6: Cerco o muro perimetral para prevenir robos o daños al edificio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

