

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuimacha, Cantón Pamezabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0020-43	FECHA:	17/01/2025



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, PINTAR PAREDES EXTERIORES DE LA ESCUELA Y COCINA POR DETERIORO.



Foto 2. REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE, COLOCACION DE TUBOS EN LA PILA



Foto 3. CERCO O MURO PERIMETRAL DETRÁS DE LAS AULAS



Foto 4: LOSA DE PATIO POR FILTRACION DE AGUA, ATRÁS DE LAS AULAS



Foto 5: REPARACION O SUSTICION DE AREA DE COCINA SUSTITUCION DE AZULEJOS EN EL AREA DE COCINA Y MUEBLES DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---