

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA UTATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CCEIBI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL MOLINO, SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 04 -0039-42	FECHA:	4/03/2025




Foto1: Sustrucion de cerco natural por block y malla



Foto 2: Implementacion de muro perimetral de block y malla




Foto 3: Colocacion de porton.



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

