



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA UTATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CIENAGA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0075-41	FECHA:	17 DE ENERO DE 2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA: Sustitución de laminas dañadas y deterioradas por su antigüedad



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO: sustitución de toda la estructura del techo oxidado.



Foto 3: REPARACION O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA: Desmantelación y construcción de dos planchas nuevas



Foto 4: PISO: Levantado del alisado de cemento actual y colocación de piso cerámico



Foto 5: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO: sustitución completa del cableado, aumento de cantidad de focos y tomacorrientes

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

