

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No.47	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiatzam, Cantón Pahaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-2957-45	FECHA:	17/01/2025



Foto1: cubierta de lámina, sustitución de láminas por oxido



Foto 2: Estructura de techo, sustitución de costaneras por deterioro



Foto 3: Ampliación y sustitución de puertas



Foto 4: Reparacion y sustitucion de ventanas



Foto 5: Reparación de red de drenaje y red de agua potable



Foto 6: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucia Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No.47	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiatzam, Cantón Pahaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-2957-45	FECHA:	17/01/2025



Foto 7: Reparacion y sustitucion de areas de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--