

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Patz'ij, Balam Abaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0004-42	FECHA:	17/01/2025



Foto1: Sutiucion de estructura de techo de madera por metal



Foto 2: Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinik calibre 26



Foto 3: Reparación de columnas de soporte de estructura metalica de techo



Foto 4: Sustitución de canal y bajadas pluviales tubo pvc



Foto 5: Mantenimiento de 1 puerta de pasillo y aplicación de pintura.



Foto 6: Mantenimiento de 9 puertas y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

