

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panquiney, Aldea Chuachinup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0009-42	FECHA:	07 de febrero 2025



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troqueleada calibre 26 de 22 ft



Foto 2: Sustitución de estructura de techo de madera por costaneras



Foto 3: Suministro e instalación de puerta principal de metal 1m * 2.10m



Foto 4: Mantenimiento e instalación de balcones de 1.20*1.20 mts



Foto 5: Pintura de paredes exteriores e interiores por deterioro



Foto 6: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panquiney, Aldea Chuachinup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0009-42	FECHA:	07 de febrero 2025



Foto 7: Reparación de red de drenajes para evitar focos de contaminación



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico



Foto 9: Reparación de ambiente de cocina para la preparación de la Alimentación Escolar



Foto 10: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

