



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Independencia, aldea Chuachinup.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0059-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina y estructura de techo




Foto 2: Suministro e instalación de balcones




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de servicios sanitarios



Foto 5: Losa de patio



Foto 6: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

