

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	NAHUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEPATUJ RABARIC, NAHUALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0073-41	FECHA:	17 ENERO DE 2025




SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA



SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



SUSTITUCION DE MEZCLADORA LAVAMANOS (con llave, tubo de abasto)



SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS



SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



SUSUTITUCION DE ESTUFA RURAL Y SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OP


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público