

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra Avenida 8A-062 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0093-41	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: Pared frontal, contruido con láminas.



Foto 2: Puerta de entrada con lámina.



Foto 3: Columnas regias de maderas.



Foto 4: Piso de tierra.





Foto 5: Estado de la puerta exterior en mal estado.



Foto 6: Estado de la puerta interior en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---