

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chivaquib, aldea Palacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0112-41	FECHA:	17/01/2025



FOTO 1: LAMINA EN MAL ESTADO



FOTO 2: LAMINA EN MAL ESTADO



FOTO 3: MEJORAMIENTO DEL TECHADO



FOTO 4: MEJORAMIENTO DEL TECHADO




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

