

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	NAHUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASAJQUIM, ALDEA PALACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0133-43	FECHA:	16/01/2025



FOTO 1: LAMINAS DETERIORADAS



FOTO 2: LAMINAS DETERIORADAS DEL MODULO DE AULAS



FOTO 3: PUERTA DE AULA EN MAL ESTADO




FOTO 4: CUBIERTA DE LAMINAS, ESTRUCTURA DE TECHO, PAREDES DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR DETERIORADAS.



FOTO 5: CUBIERTA DE LAMINAS, ESTRUCTURA DE TECHO, PAREDES DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR, VENTANAS DETERIORADAS.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

