

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0183-42	FECHA:	4/02/2025



Foto 1. Láminas Oxidado




Foto 2. Pared deteriorada



Foto 4. Piso reventada



Foto 4. Sistema eléctrico deteriorado



Foto 5. Ventanas deteriorada



Foto 6: Puertas deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 