

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pabeyá, aldea Palacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 - 05 - 0200 - 42	FECHA:	16/01/2025



Foto 1. Lámina del Salón de Aula deteriorado.



Foto 2. Lámina del Salón de aula deteriorado.



Foto 3. Madera del salón de aula en mal estado.



Foto 4. Madera del salón de aula en mal estado.



Foto 5. Pintura del salón de aula deteriorado en mal estado



Foto 6. Pintura del salón de aula deteriorado en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Representante de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pabeyá, aldea Palacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 - 05 - 0200 - 42	FECHA:	16/01/2025



Foto 7. Muro perimetrales en mal estado



Foto 8. Muro perimetrales en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---