



Ministerio de Educación

Q. R. T. G. 2014

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Patzite Costa, aldea Chuachinup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2342-41	FECHA:	20/01/2025



Foto1: El techo de la escuela se encuentra en condiciones inadecuadas para la comunidad educativa



Foto 2: Es necesario mejorar la estructura del techo para condiciones óptimas en el desarrollo de actividades escolares

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

