

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Chicocab	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chicocab, Aldea Paquilá.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2851-41	FECHA:	1/14/2025



FOTO : PATIO DE LA ESCUELA NO APTA PARA ACTIVIDADES



FOTO. 2 LOSA DE PATIO EN MALAS CONDICIONES



FOTO. 3 ACUMULACION DE AGUA EN EL PATIO DE LA ESCUELA PONE EN RIESGO ALOS ESTUDIANTES EN TIEMPOS DE INIVIERNO.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

