

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                               |                                |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sololá                                        | MUNICIPIO:                     | Santa catarina Ixtahuacán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Diversificada | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio el Calvario        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-06-0036-46                                 | FECHA:                         | 20/01/2025                |



Foto 1: Muro perimetral en mal estado



Foto 2: Cunetas en mal estado



Foto 3: Pintura en mal estado



Foto 4: Pintura en mal estado



Foto 5: Barandas en mal estado




Foto 6: Barandas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPR



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

