



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquisis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0060-41	FECHA:	20 de enero de 2025.



Foto1: Patio de la Escuela de Tierra



Foto 2: Espacio de patio de la escuela de tierra. Se convierte en polvo y en lodo, según temporadas climaticas.



Foto 3: Puerta oxidada sin chapa.



Foto 4: Puerta en mal estado.



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

