

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIBI Saq Uwach Jal Tijonik	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzucubal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0068-42	FECHA:	10 de enero 2025



Foto 1: Cubiertas de lamina deteriorada



Foto 2: Balcones en mal estado



Foto 3: Sistema Electrico en mal estado



Foto 4: Pintada de paredes



Foto 5: Sustitución de piso de concreto



Foto 6: Mantenimiento de puerta deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIBI Saq Uwach Jal Tjonik	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzucubal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0068-42	FECHA:	10 de enero 2025



Foto1: Colocación de barandas y puerta para seguridad de los niños.

Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público