



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                           |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SOLOLÁ            | MUNICIPIO:                     | SANTA CATARINA IXTAHUACÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO XEABAJ I          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-06-0180-41     | FECHA:                         | 20 DE ENERO DE 2025       |



Foto1: Aula necesita machimbrado.



Foto 2: Aula necesita machimbre.



Foto 3: Aula necesita machimbre.



Foto 4: Cocina Necesita machimbrado



Foto 5: Patio necesita losa.



Foto 6: Patio necesita losa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

