

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SOLOLÁ                                   | MUNICIPIO:                     | SANTA CATARINA IXTAHUACÁN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CHIRIJMAZÁ, ALDEA GUINEALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-06-0186-41                            | FECHA:                         | 17/01/2025                          |



FOTO 1: SUSTICION DE LAMINAS EN MAL ESTADO.



FOTO 2: AREA DE LAMINAS EN MAL ESTADO.



FOTO 3 CAMBIO DE LAMINAS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten signature]*



Firma y sello del Presidente de la OGC

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público