

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirijox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0193-41	FECHA:	20 de enero de 2025



Foto1: Venta sin balcon.



Foto 2: Cocina en mal estado a reparar.



Foto 3: Lavamanos a en mal estado




Foto 4: Puertas en mal estado.



Foto 5: Baños a reparar



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---