

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasaquijuyup, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0202-41	FECHA:	20 de enero de 2025



Foto 1: Cubierta de lámina (Cambio de láminas deteriorado)



foto 2: Cubierta de lámina (cambio de estructura de techo deteriorado)



Foto 3: Cubierta de lámina (estructura de madera deteriorado)



Foto 4: Mejoramiento de techado




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---