

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0469-41	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA EN LOSA DE PATIO



FOTO. 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA Y PINTURA DE PUERTAS



Foto 3: VENTANAS EN MAL ESTADO



Foto 4: REPARACIÓN DE LOSA EN MAL ESTADO.



Foto 5: PINTURA ACRILICA PARA PAREDES EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--