



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 26	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xeabaj I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2981-45	FECHA:	20 de enero de 2025



Foto1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN LAS PAREDES DE LOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, (HOMBRES Y MUJERES).



Foto 2: SUMINISTRO Y CAMBIO DE KITS DE ACCESORIOS DE 4 UNIDADES DE RETRETES, (HOMBRES Y MUJERES).



Foto 3: SUMINISTRO Y CAMBIO DE KITS DE ACCESORIOS DE DOS UNIDADES DE LAVAMANOS, EN EL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS MUJERES.




Foto 4: SUMINISTRO Y CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE TANTO EN LÍNEA PRINCIPAL Y RAMALES, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, A DOS MANOS DE APLICACIÓN



Foto 6: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 152.00 Mts2; DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, MÓDULO "B". (UN SALÓN DE CLASES).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público