



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio Las Rosas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Rosas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0006-42	FECHA:	17 de enero de 2025



Foto 1. Se realizarán mejoras en el patio de la Escuela



Foto 2. Se Reemplazará el piso de concreto por deterioro



Foto 3. Se ampliará el arreglo de patio con piso de cemento

Foto 4.

Foto 5.

Foto 6.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público