



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingue Anexa a E.O.U.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida 1-71, zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-2732-41	FECHA:	17 de enero de 2025



Foto 1: En las fotografías se puede observar el mal estado en el que se encuentra la pintura de la escuela, por eso se pintará.



Foto 2: En la fotografía se puede observar la falta de mantenimiento y pintura de las puertas. Es por eso que se pintará con pintura anticorrosiva.



Foto 3: En la fotografía se puede observar el mal estado en el que se encuentran los acabados de repello en las paredes. Por eso se aplicará repello nuevo a las zonas desprendidas.



Foto 4: En la fotografía se puede observar el mal estado en el que se encuentran los acabados de repello en paredes. Por eso se aplicará repello nuevo a las zonas desprendidas.



Foto 5: En la fotografía se puede observar el mal estado en el que se encuentran los acabados de repello en paredes. Por eso se aplicará repello nuevo a las zonas desprendidas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

