



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta El Hormigo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0255-43	FECHA:	17 de enero de 2025



Foto 1: Puerta de rejas de Seguridad, para proteger el laboratorio de computación



Foto 2: Canales y Bajada de Agua pluvial de ambos lados del Patio Cívico y cancha deportiva para evitar acumulación de agua dentro de la instalación.



Foto 3: Mantenimiento de barandas por encontrarse en malas condiciones y evitar el peligro de ingreso y egreso de los niños en el segundo nivel.



Foto 4: Colocación de Balcones para proteger la seguridad del aula que se usa como laboratorio de computación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

