

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Misión Naciones Unidas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Canoas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0257-43	FECHA:	17 de enero de 2025



Foto 1. Se necesita mantenimiento del porton.



Foto 2. Se necesita reparacion del sistema eléctrico.



Foto 3. Se necesita reparacion de la cocina.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---