



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacamán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-0283-43	FECHA:	21/03/2025




Foto 1: Estufa rural en mal estado, necesita sustitución.



Foto 2: Chimenea en mal estado, necesita sustitución



Foto 3: Tanque de sanitario en mal estado, necesita sustitución de accesorios.



Foto 4: Cuneta de agua pluvial sin desnivel, necesita reparación




Foto 5: Piso de aula en mal estado, necesita sustitución.




Foto 6: Cielo de terraza en mal estado con humedad, necesita impermeabilizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

