



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacamán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-1034-41	FECHA:	21/03/2025



Foto 1: Baranda en mal estado, necesita mantenimiento.



Foto 2: Canales en mal estado, necesitan sustitución



Foto 3: Sistema eléctrico en mal estado, necesita reparación



Foto 4: Balcones en mal estado, necesita mantenimiento.



Foto 5: Portón principal en mal estado, necesita sustitución




Foto 6: Lámina en mal estado, necesita sustitución

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

