



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacamán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-2185-42	FECHA:	21/03/2025



Foto 1: Loza de patio en mal estado, necesita sustitución.



Foto 2: Loza de patio lateral derecho en mal estado, necesita sustitución.



Foto 3: Loza de patio lateral izquierdo en mal estado, necesita sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del ODS



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

