



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "15 DE Septiembre de 1821" J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Chocruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0195-43	FECHA:	22 de enero de 2025



Foto 1: vista parte oriente del perímetro



Foto 2: Vista lado Norte del perímetro



Foto 3: Vista, Poniente del área del perímetro



Foto 4: Vista lado Norte del perímetro



Foto 5: Vista panoramica del área



Foto 6: Vista lado Norte

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

