



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "15 de Septiembre de 1821"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0295-43	FECHA:	22 de enero de 2025



Barandas que se sustituirán por una estructura nueva



Cambio del portón entrada Norte.



Cambio del portón Sur



Reparación de puertas y cambio de chapas



Instalación de techo por la entrada sur de la escuela



Instalación de techo sobre gradas al ingreso por el norte de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

