



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO PALOPÓ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA XEQUISTEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEQUISTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0296-43	FECHA:	17/01/2025



Foto1: Parte exterior de la escuela, se ve descolorido, con una impresión inadecuada para el recibimiento de los estudiantes.



Foto 2: Pintado de toda la escuela, la parte interna



Foto 3: Se pintará el zócalo de la parte externa de la escuela.



Foto 4: Se sustituirán los depósitos de agua, los actuales están en mal estado y por la cantidad de estudiantes y la escases de agua en la comunidad, se necesitan mas grandes.



Foto 5. Se colocarán balcones a las ventanas para asegurar las pertenencias dentro del aula y evitar que se quiebren los vidrios puestos



Foto 6: Se hará una demolición del piso actual y se reemplazará por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

