

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Porvenir Chipop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0305-43	FECHA:	17-01-2025



Foto 1: Pintura en exterior manchadas




Foto 2: Pintura de aulas descoloridas y manchadas



Foto 3: Base de Deposito de agua en mal estado



Foto 4: Instalación provisional de Tinaco



Foto 5: Baranda Provisional de maya

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

