

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOTOLYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0002-42	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: Vidrios quebrados y en mal estado, en el lado donde se ubica el campo de fútbol comunitario.



Foto 2: Techo de lámina del centro educativo en mal estado.



Foto 3: Balcones de la escuela en mal estado en el lado donde se ubica el campo de fútbol comunitario.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

