

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN MARTÍN, SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0308-41	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: Techo de láminas rotas.



Foto 2: bigas de hierro en mal estado



Foto 3: Circulación del lado sur en mal estado



Foto 4: circulación del lado sur con láminas en mal estado



Foto 5: Paredes de los baños en mal estado, del área de preprimaria.



Foto 6: Piso en mal estado de los baños de preprimaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

