



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-2864-41	FECHA:	17 de enero de 2025



Foto 1: Muro cocina incompletos



Foto 2: Plancha de cocina en mal estado



Foto 3: Chimenea en mal estado



Foto 4: Laminas en mal estado



Foto 5: Piso en mal estado

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

