

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Cruz La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chaquij-Choy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0001-43	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: Puerta en mal estado, se necesita reparación



Foto 2: Mantenimiento de portones.



Foto 3: Ventanas.



Foto 4: Muro perimetral.



Foto 5: se necesita estufa

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

