

RÉGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Cruz La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pajomel, Santa Cruz La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0333-41	FECHA:	17 de enero de 2025



Foto1: EL PATIO CIVICO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO



Foto 2: PISO DE SALON SE ENCUENTRA DETERIORADO



Foto 3: PUERTAS DE BODEGA Y 2 AULAS EN MALAS CONDICIONES Y CON MUCHA CORROSIÓN



Foto 4: VENTANAS CON MUCHOS VIDRIOS ROTOS Y METAL CON MUCHA CORROSIÓN EN MAL ESTADO




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar


 Firma y Sello Director Centro Educativo Pajomel