



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZUNUNÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0335-41	FECHA:	16 DE ENERO DE 2025



Foto 1. Cambio e instalación de bomba centrífuga y depósito de agua.



Foto 2. Limpieza, mantenimiento y corrección de agua pluvial.



Foto3. pintura



Foto 4. Reparación y mantenimiento de drenaje



Foto 5. Limpieza, mantenimiento y corrección de canal de agua pluvial.



foto 6. Estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.E.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

