

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Cruz La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM Paraíso del Lago	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector "Zona Escuela", Caserio Jaibalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0336-41	FECHA:	17 de enero de 2025



FOTO 1: Repello de la terraza ya deteriorada, se necesita reparar



FOTO 2: en algunas de las aulas se necesita reparar con el repello.



FOTO 3: La oficina de la Dirección de la escuela se empeora por el cielo del repello que se encuentra muy mal.



FOTO 4: En las aulas ya se está cayendo el repello del cielo.



FOTO 5: Las paredes son de madera y ya se estan deteriorando, es necesario colocar block.



FOTO 6: las gradas de cemento se está deteriorando y es necesario colocar piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

