

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Cruz La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pajomel, Santa Cruz La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0340-43	FECHA:	17 de enero de 2025



Foto 1: ÁREA A REMOZAR CON LOSA DE PATIO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO



Foto 2: LOSA EN MAL ESTADO QUE SERA SUSTITUIDA




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

