

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Cruz La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	PAIN anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pajomel, Santa Cruz La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-2186-42	FECHA:	17 de enero de 2025



Foto 1: MURO SUSTITUIDA POR BLOCK REFORZADO EN MAL ESTADO



Foto 2: PISO DETERIORADO EN CONDICIONES PESIMAS



Foto 3: LOSA DE PATIO EN CONDICIONES MUY DETERIORADAS



Foto 4: ESTUFAS DE COCINA EN MUY MALAS CONDICIONES Y DETERIORADAS



Foto 5: SISTEMA ELECTRICO EN CONDICIONES DE USO MUY PESIMAS, Y DETERIORADAS



Foto 6: SERVICIOS SANITARIAS EN MUY MALAS CONDICIONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

